

**d. Manutenção da Passarela Povo Novo, BR-392/RS, km 41+900**



Figura 48. Hidrojateamento da estrutura superior



Figura 49. Hidrojateamento das rampas e estruturas metálicas



Figura 50. Hidrojateamento das estruturas metálicas



Figura 51. Lixamento e tratamento das ferrugens.



Figura 52. Substituição dos Neoprenes




Figura 53. Selagem das juntas de dilatação





Figura 54. Pintura da estrutura metálica



Figura 55. Pintura da estrutura metálica



Figura 56. Pintura da estrutura metálica



Figura 57. Pintura da estrutura metálica




Figura 58. Instalação do piso podotátil




Figura 59. Instalação do piso podotátil




Figura 60. Obra concluída




Figura 61. Obra concluída




Figura 62. Obra concluída

